


Butée en caoutchouc  
Stop rubber



MANTION  
SLIDING SYSTEMS



Butée de rail  
Matière: Acier

Track stop  
Material: Steel



FERRURES DE PORTES COULISSANTES  
MANUTENTION PAR MONORAIL

7,rue Gay Lussac  
25000 BESANCON

Référence  
Item Nr: **11242**

Rail associé  
Combined track: **13410**