


Support à serrage avec vis d'accrochage  
 Matière: Acier

Clamping bracket with normal rod.  
 Material: Steel



**MANTION**  
 FERRURES DE PORTES COULISSANTES  
 MANUTENTION PAR MONORAIL  
 7,rue Gay Lussac  
 25000 BESANCON

Référence  
 Item Nr: **9072**

Rail associé  
 Combined track: **9070**