



Monture équipée de 8 galets acier montés sur roulements à billes.
 Hanger equipped with 8 full steel wheels mounted on ball bearing.

 FERRURES DE PORTES COULISSANTES MANUTENTION PAR MONORAIL 7, rue Gay Lussac 25000 BESANCON	Référence Item Nr: 9958S	Rail associé Combined track: 9050
---	------------------------------------	---