


Monture équipée de 8 galets acier montés sur roulements à billes.  
 Hanger equipped with 8 full steel wheels mounted on ball bearing.

 <p>FERRURES DE PORTES COULISSANTES      MANUTENTION PAR MONORAIL</p> <p>7, rue Gay Lussac      25000 BESANCON</p>	<p>Référence          Item Nr: <b>9968S</b></p>	<p>Rail associé          Combined track: <b>9060</b></p>
---	---	--